Navlečení měřícího transformátoru na šínu/kabel ve správném směru proudu



Symbolem **K** natočíme transformátor směrem ke zdroji.